

**北上川ダム統合管理事務所 地震災害情報(第8報)**  
**～一次点検異常なし～**

平成23年4月7日23時32分頃発生した地震に伴い、北上川ダム統合管理事務所では所管する5ダムで、地震後のダム臨時点検(一次点検<sup>1</sup>)を実施した結果、異常ありませんでした。  
現在、一次点検に引き続き二次点検<sup>2</sup>を実施中です。

なお、平成23年3月11日14時46分頃発生した東北地方太平洋沖地震により、北上川ダム統合管理事務所では、災害対策支部「警戒体制」を継続しています。

## ・ダム基準観測地点の最大加速度

今回の地震における各ダムで観測した最大加速度は下表のとおりです。

ダム名 方向	四十四田 ダム	御所 ダム	田瀬 ダム	湯田 ダム	石淵 ダム
X	25.3	30.7	186.7	31.8	137.3
Y	28.5	20.0	163.3	35.8	139.8
Z	24.9	19.6	122.7	26.7	77.9

- 1 一次点検：主として目視によるダム堤体の外観点検
- 2 二次点検：一次点検に、計測項目、貯水池周辺地山、放流警報設備に関する項目などを加えた点検

## 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所  
管理第一課長 砂子 勉  
TEL 019-643-7831