

### 1. 新庄河川事務所の災害対策支部体制

体制	発令(切替)日時		体制発令(切替)理由
地震災害 (河川・砂防)	警戒体制	平成23年3月11日(金) 14時46分	管内において震度5強を観測したため。
	注意体制	平成23年3月12日(土) 14時15分	河川管理施設及び砂防施設の点検の結果、施設の被害がないため
	警戒体制	平成23年4月7日(木) 23時32分	管内において震度5弱を観測したため。
	注意体制	平成23年4月8日(金) 18時30分	河川管理施設及び砂防施設等の点検の結果、施設の被害、異常がないため

### 2. 地震情報

#### 震度情報(4月7日23時32分発生地震)

観測震度	観測地点	点検等対象河川・流域	
		河川	砂防
震度5弱	新庄市東谷地田町、舟形町舟形、大蔵村清水、尾花沢市若葉町、大石田町緑町	最上川(戸沢村草薙～尾花沢市・舟形町行政境～村山市・大石田町行政境) 鮭川、真室川、金山川	銅山川流域、角川流域、立谷沢川流域、寒河江川流域、鮭川流域
震度4	庄内町狩川、鶴岡市藤島、新庄市沖の町、山形金山町中田、山形金山町金山、真室川町新町、鮭川村佐渡、戸沢村古口、西川町海味、西川町大井沢		

### 3. 被害状況

#### 3-1 河川管理施設等被害

巡視・点検の結果、4月7日23時32分発生の宮城県沖地震による堤防、護岸等の被害、異常はありません。  
また排水樋管については、動作確認も含めて点検の結果、被害、異常はありません。

#### 3-2 砂防施設等被害

巡視・点検の結果、4月7日23時32分発生の宮城県沖地震による砂防施設、土砂流出及び地すべりの被害、異常はありません。

#### 4. 災害対策車の出動状況

※現時点における作業箇所のみ記載

派遣場所			派遣機械			稼働状況	備考
水系名	河川・流域名	地先	機械名	規格	出動台数		
		宮城県名取市閑上地内	排水ポンプ車	30m3/分	1	4/6～ 排水作業中	
		宮城県名取市閑上地内	照明車	2kw×6灯	1	4/6～ 夜間作業中	
		宮城県亙理郡亙理町荒浜地内	排水ポンプ車	30m3/分	1	3/24～ 排水作業中	
		宮城県亙理郡亙理町荒浜地内	照明車	2kw×6灯	1	3/24～ 夜間作業中	
		福島県相馬市蒲庭地内	排水ポンプ車	30m3/分	1	4/7～ 排水作業中	

#### 5. 災害対策現地情報連絡員(リエゾン)派遣状況

派遣先	派遣日時	派遣人員	派遣状況	活動状況
宮城県石巻市役所	3月12日 12時05分	延15名	3/12 15:50 北上川下流河川事務所災害対策支部へ合流 3/13 17:30 石巻市役所到着	第1班～第5班活動終了 3/23 11:00～近畿地方整備局派遣部隊が引き継ぎ活動中
宮城県女川町 災害対策本部	3月21日 7時30分	延21名	3/21 13:35 女川町災害対策本部到着	第11班 活動中

※災害対策現地情報連絡員(リエゾン)は、災害時における一般被害、公共土木施設被害等の情報交換を行い、適切な災害対処に資することを目的に、国土交通省から関係市町村に職員を派遣するものです。

#### 6. 今後の予定・見通し

新たな情報が入り次第、お知らせします。