


三陸国道事務所管内の通行不能箇所

平成23年4月14日15:00現在

- ✕ 主な被災箇所(通行不能箇所)
- 通行不能区間
- 1車線確保区間

※主な被災箇所以外にも多数の段差や亀裂、瓦礫・土石の散乱、構造物の被災が確認されています。
 ※通行可能区間でも、通行に支障のある区間や災害復旧作業のため通行規制を実施する場合があります。



【橋台背面空洞】米田橋A1
 野田村米田 応急復旧完了
 →2車線通行可能

野田村野田
 野田村野田
 3月20日
 (2車線確保済)
 L=0.3km

【道路流失】L=100m
 山田町山田 仮設道路設置
 →2車線通行可能

宮古市田老字乙部
 宮古市田老字櫻内
 3月20日
 (2車線確保済)
 L=3.1km

【橋台背面盛土流出】浪板橋A1, A2
 大槌町吉里吉里浪板 応急復旧完了
 →2車線通行可能

【道路流失】L=300m
 釜石市両石町 ※通行不能

【迂回路】
 釜石山田道路

【盛土崩落】鳥谷坂橋A1側
 釜石市両石町 ※通行不能

釜石市片岸町
 釜石市鞠住居町
 3月20日
 (2車線確保済)
 L=1.0km

【橋台背面沈下】甲子跨線橋A1
 釜石市甲子町 応急復旧完了
 →2車線通行可能

【橋台背面空洞】片岸大橋A1
 釜石市唐丹町 応急復旧完了
 →2車線通行可能

【落橋】気仙大橋(L=182m)
 陸前高田市気仙町 ※通行不能

【落橋】沼田跨線橋(L=65m)
 陸前高田市米崎町 仮設道路設置
 →2車線通行可能

【橋台背面盛土流失】川原川橋A1
 陸前高田市高田町 仮設橋設置
 →1車線通行可能