




国土交通省
磐城国道事務所管内 被災状況
平成23年4月27日(水)
18:05分現在

通行可

通行止

10～18を含む区間について、4月22日に現地調査を実施した結果、この他にも段差や亀裂が数箇所確認されています。

1. 2. 3. 4. 5・6・7
開放(上下線)