


福島第一原子力発電所 20km圏内 国道6号応急復旧状況

H23. 5. 9現在
原発20km圏内の応急復旧が完了し、全線通行が可能となった。
※⑩富岡町上郡山は迂回路通行。

被災箇所

	大規模な被災	小規模な被災
緊急時避難準備区域	① ⑫	1箇所(●)
警戒区域	⑩	9箇所(●)



※上記被災箇所は4/22の現地調査で確認されたものです。

応急復旧状況写真

6 双葉町長塚 257.2kp (路面段差)

施工中



応急復旧完了



8 大熊町熊 248.5kp熊川橋 (路面段差)

施工中



応急復旧完了



10 富岡町大字上郡山 239.2kp迂回路(県道244号線)

施工中



応急復旧完了



※上記番号は前ページの被災箇所番号です