

北上川ダム統合管理事務所 地震災害情報(第10報)

～ 物見山レーダ雨雪量観測所 復旧完了 ～

平成23年3月11日14時46分頃発生した東北地方太平洋沖地震により、北上川ダム統合管理事務所では、災害対策支部「警戒体制」を設置しておりましたが、被災した「物見山レーダ雨雪量観測所」の復旧作業が完了したため、5月23日13時00分に「注意体制」に移行しました。

1. 3月11日14時46分頃発生した地震により、所管の物見山レーダ雨雪量観測所においてアンテナが落下したため、復旧作業を行っておりましたが、復旧作業が完了し運用を再開しました。
2. 北上川ダム統合管理事務所の対策体制
3月11日14時46分 災害対策ダム統管支部「非常体制」を設置
3月12日14時00分 「警戒体制」に移行
5月23日13時00分 「注意体制」に移行

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所
副所長(技術) 本田 英則
管理第一課長 砂子 勉
TEL 019-643-7831