

【防災情報】大 雨 に 伴 う 防災情報（第9報）

秋田河川国道事務所管内では、大雨の影響により**災害対策支部（非常体制）**を設置し、異常時巡回（河川・道路）を開始しておりますが、**国道7号由利本荘市芦川地内において土砂崩落**がありました。現在、応急復旧中ですので通行の際は現地誘導に従ってください。**子吉川と石沢川合流点付近で堤防（石沢川）が決壊**した模様です。詳細については、調査中です。

今後の河川及び道路の情報に十分注意願います。

1. 水位情報（24日 10:00現在）
 - 【子吉川】・明法水位観測所：5.73m（上昇中）
 - ＜水防団待機水位1.50m、はん濫注意水位2.20m、避難判断水位4.20m、はん濫危険水位4.50m＞
 - ・二十六木水位観測所：6.54m（上昇中）
 - ＜水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m＞
 - 【石沢川】・鮎瀬水位観測所：6.36m（上昇中）
 - ＜水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m＞
 - 【雄物川下流】・椿川水位観測所：6.15m（上昇中）
 - ＜水防団待機水位5.60m、はん濫注意水位6.60m、避難判断水位8.00m、はん濫危険水位8.20m＞
 - ※水防団待機水位・・・・・・水防団待機の目安となる水位
 - はん濫注意水位・・・・・・水防団出動の目安となる水位
2. 事務所の体制
 - 【河川】

平成23年 6月23日	23時50分	注意体制
平成23年 6月24日	1時20分	警戒体制
平成23年 6月24日	4時20分	非常体制
 - 【道路】

平成23年 6月23日	20時00分	注意体制
平成23年 6月24日	0時00分	警戒体制
3. 所管施設の被災状況
 - 【河川施設】・子吉川左岸 由利本荘市黒沢地内 堤防越水（L=20m、W=3m）
 - ・子吉川左岸 由利本荘市森子地内 堤防越水（L=1,000m）
 - ・子吉川と石沢川合流点付近（石沢川） 決壊 ※詳細については調査中。
 - 【道路施設】国道 7号 由利本荘市芦川地内 法面一部土砂崩落
4. 所管施設の点検状況
 - 【河川施設】
 - ・雄物川下流管内（河口～大仙市協和）：異常時巡回中。
 - ・子吉川管内：異常時巡回中。
 - 【道路施設】
 - ・国道7号（にかほ市象潟～八郎潟町）：異常時巡回の結果、通行に支障なし。
 - ・国道13号（大仙市協和～秋田市）：異常時巡回の結果、異常なし。
 - ・国道46号（仙岩トンネル～大仙市協和）：異常時巡回の結果、異常なし。
 - ・日本海沿岸東北自動車道（日沿道）：異常時巡回の結果、異常なし。
 - （にかほ市～岩城IC）
5. その他
 - ・今後も防災情報に注意願います。

〈記者発表先：秋田県政記者会〉

問い合わせ先			
国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所			
TEL 018-823-4167（事務所代表）			
河川関係	副所長（河川担当）	高橋 淳	（内線204）
	調査第一課長	天野 厚毅	（内線351）
道路関係	副所長（道路担当）	齊藤 文憲	（内線205）
	道路管理第一課長	渡邊 好和	（内線431）