

平成23年6月24日10時00分  
東北地方整備局

## 大雨による河川の被害状況について(第2報)

東北地方整備局では、前線に伴う大雨により、4時20分に非常体制に入っています。  
この大雨により、秋田県子吉川では、河川の増水に伴い越水及び破堤の被害が発生しています。  
また、秋田県雄物川では、河川の水位が上昇しています。

6月24日10時現在での情報は以下の通りです。

### 1. 雨量状況

#### 【子吉川】

- ・ おおしみず 大清水観測所 476mm(累加雨量)

#### 【雄物川】

- ・ あさひまたざわ 朝日又沢観測所 258mm(累加雨量)

### 2. 水位状況

#### 【子吉川】

- ・ とどろきばし 二十六木橋(子吉川) 6.54m(10時現在、計画高水位超過中)  
(計画高水位6.39m、はんらん危険水位5.80m)
- ・ みょうほう 明法観測所(子吉川) 5.73m(10時現在、はんらん危険水位超過中)  
(計画高水位5.75m、はんらん危険水位4.50m)

#### 【雄物川】

- ・ じんぐうじ 神宮寺観測所(雄物川) 6.65m(10時現在、はんらん危険水位超過中)  
(計画高水位9.03m、はんらん危険水位5.70m)
- ・ ながの 長野観測所(玉川) 4.45m(10時現在、はんらん危険水位超過中)  
(はんらん危険水位4.00m)

### 3. 被害状況等

#### 【子吉川】

- ・ 子吉川右岸11.2kmで越水(由利本荘市荒町)
- ・ 子吉川左岸15.8kmで越水(由利本荘市森子)
- ・ 子吉川左岸17.0kmで越水(由利本荘市森子)
- ・ 石沢川左岸0k~120m区間で破堤(由利本荘市鮎瀬)

※一般被害については、現在調査中

【雄物川】

※一般被害については、現在調査中

4. 今後の見通し

【子吉川】

- ・ とどろきばし 二十六木橋観測所(子吉川)では、今後も引き続き上昇する見込み
- ・ みょうほう 明法観測所(子吉川)では、今後も引き続き上昇する見込み

【雄物川】

- ・ じんぐうじ 神宮寺観測所(雄物川)では、今後も引き続き上昇する見込み
- ・ ながの 長野観測所(玉川)では、今後も引き続き上昇する見込み

<記者発表先:宮城県政記者会、東北電力記者クラブ、東北専門記者会>

<問い合わせ先>

国土交通省 東北地方整備局 Tel022-225-2171(代)  
河川部 水災害予報企画官 山本 晶 (内線 3521)