

**【防災情報】大雨に伴う
防災情報（第23報）**

秋田河川国道事務所管内では、大雨の影響により**災害対策支部（非常体制）**を設置し、異常時巡回（河川）をしております。
子吉川と石沢川合流点付近で堤防（石沢川）が決壊した模様です。詳細については、調査中です。**雄物川下流については、樺川水位観測所で、はん濫危険水位を越えています。低い土地においては、浸水の恐れがあります**ので、今後の河川情報に十分注意願います。

1. 水位情報（25日 0:00現在）

【子吉川】・明法水位観測所：2.08m（下降中）

<水防団待機水位1.50m、はん濫注意水位2.20m、避難判断水位4.20m、はん濫危険水位4.50m>
・二十六木水位観測所：4.28m（下降中）

<水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m>

【石沢川】・鮎瀬水位観測所：3.58m（下降中）

<水防団待機水位3.30m、はん濫注意水位4.00m、避難判断水位5.60m、はん濫危険水位5.80m>

【雄物川下流】・樺川水位観測所：8.34m ※はん濫危険水位を超過

<水防団待機水位5.60m、はん濫注意水位6.60m、避難判断水位8.00m、はん濫危険水位8.20m>
雄物川下流では樺川水位観測所で、はん濫危険水位を越えています。新波、女米木地区で浸水する恐れがあるため、秋田市で避難勧告を行い、連携して安全の確保に努めています。降雨は収まっても、水位は上昇しますので注意願います。

2. 事務所の体制

【河川】 平成23年6月23日 23時50分 注意体制
平成23年6月24日 1時20分 警戒体制
平成23年6月24日 4時20分 非常体制【道路】 平成23年6月23日 20時00分 注意体制
平成23年6月24日 0時00分 警戒体制
平成23年6月24日 17時00分 体制解除 ※今後、降雨の見込みが無いため

3. 所管施設の被災状況

【河川施設】・子吉川左岸 由利本荘市黒沢地内 堤防越水（L=20m、W=3m）
・子吉川左岸 由利本荘市森子地内 堤防越水（L=1,000m）
・子吉川と石沢川合流点付近（石沢川） 決壊 ※詳細については調査中。

4. 所管施設の点検状況

【河川施設】
・雄物川下流管内（河口～大仙市協和）：異常時巡回中。
・子吉川管内：異常時巡回中。

5. その他

- ・由利本荘市田尻地内 排水ポンプ車による排水完了。
- ・由利本荘市森子地内 排水のための排水ポンプ車、稼働中。
- ・24日 9時50分から順次、由利本荘市下大野地区、上大野地区、赤沼下地区、二十六木地区、土谷地区、谷地地区、川口地区、八幡下地区に避難勧告。
（487世帯、1,265人） ※24日 20時00分に避難勧告解除
- ・秋田市雄和地区ほかに避難勧告。（403世帯、1,149人）

〈記者発表先：秋田県政記者会〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所
TEL 018-823-4167（事務所代表）
河川関係 副所長（河川担当）高橋 淳（内線204）
調査第一課長 天野 厚毅（内線351）