

山形県米沢市における
旧八谷鉾山からの排水流出について（第4報）

11月15日9時48分、山形県米沢市入田沢地内の旧八谷鉾山から機械の誤操作により中和殿物が鬼面川に流出しました。

山形河川国道事務所では11月15日16時00分に災害対策支部（水質）「警戒体制」を設置し水質調査及び河川巡視を行ってきましたが水質への異常が見られなかったことから「警戒体制」から「注意体制」に移行します。

1. 事故概要

- ・発生場所：米沢市入田沢地内の旧八谷鉾山（最上川支川鬼面川）
- ・発生日時：平成25年11月15日9時48分頃
- ・流出物：薬剤を混ぜて中和した後の沈殿した泥
- ・流出量：20m³

2. 事故対応状況

平成25年11月15日16：00より「警戒体制」
平成25年11月16日20：00より「注意体制」へ移行

3. 鬼面川の状況

【水質調査結果】

11月15日及び16日に採水し、水質調査を実施（PH・鉄・銅・マンガン・亜鉛・鉛・カドミウム・ヒ素）しましたが、すべての地点において、水質への異常はみられませんでした。

【河川巡視結果】

午前に引き続き松川橋（川西町）～発生箇所区間を巡視した結果、魚の斃死等の異常は、発見されておりません。

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

また、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

<<発表記者会：山形県政記者クラブ>>

問い合わせ先

最上川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所
電話：023-688-8942（河川管理課 直通）

副所長（河川） 木村 伸一 （内線204）

河川管理課長 田村 公仁 （内線331）

最上川水系11月15日水質事故発生箇所 及び水質調査箇所 位置図

