

**がんばろう！東北**

最上川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局  
国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所  
平成26年9月11日 11時30分発表

## 山形市桜田地内における 魚のへい死について（第3報 終報）

平成26年9月9日に発生した山形市桜田地内の坂巻川と須川の合流点付近における、魚約200匹のへい死事故について、最上川水系水質汚濁対策連絡協議会では、河川巡視や水質調査等の対応を行っていましたが、継続してきた河川巡視の結果、新たな異常はみられませんでした。

※下線部分が前回からの変更箇所

### 1. 事故概要

- ・ 通報場所：山形市桜田地内の須川と坂巻川の合流点付近（水天宮橋～桜田橋）
- ・ 通報日時：6時30分頃
- ・ 事 象：魚約200匹のへい死（コイ、ナマズ他）
- ・ 原 因：不明（特定できず）

### 2. 事故対応状況

- 9月9日 山形河川国道事務所では、現地確認、河川巡視及び水質調査を実施するとともに須川と坂巻川の合流点付近にオイルフェンス設置。  
山形県では現地調査及び河川巡視、山形市では現地調査及び水質調査を実施。
- 9月10日 山形河川国道事務所・山形県で河川巡視を実施。
- 9月11日 山形河川国道事務所・山形県で河川巡視を実施。

### 3. 水質調査結果

- 簡易水質分析（現地でのパックテスト）の結果：異常なし  
水質分析（試料採取し試験室で分析）の結果：異常なし

### 4. 河川巡視の結果

9月10日、9月11日に、須川（坂巻川の合流点から最上川合流点まで）、坂巻川（須川との合流点から鳴沢川の合流点まで）及び鳴沢川の西成沢橋の間を河川巡視の結果、新たな異常は見られない。なお、現地では魚影も確認されています。

### 5. 今後の対応

- 通常の河川巡視等により、河川に異常がないか引き続き監視していきます。  
今回の水質事故に関する一連の対応は以上をもって終了します。

<<発表記者会：山形県政記者クラブ>>

#### 問い合わせ先

##### <直轄区間に関すること>

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所  
副所長（河川） 木村 伸一  
河川管理課長 鈴木 浩  
TEL023-688-8942（河川管理課 直通）

##### <県管理区間に関すること>

山形県 村山総合支庁 河川砂防課長 安部 博之  
TEL023-621-8232（直通）

##### ※環境に関すること

山 形 市 環 境 課 長 羽角 明俊  
TEL023-641-1212（代表）

# 最上川水系9月9日水質事故発生箇所 及び水質調査箇所 位置図

