

大雨による防災情報（第5報）

湯沢河川国道事務所
大仙市へリエゾン（現地情報連絡員）を派遣

平成27年7月25日17時15分に大仙市へリエゾン（現地情報連絡員）を派遣しました。
なお、管内の砂防施設を点検した結果、異常が認められなかったとともに仙北市からの情報に基づく直轄砂防区域内での被害報告がなかったため、7月25日17時20分に「警戒体制（砂防）」を解除しました。
なお、「警戒体制（河川）」は継続中です。

◆河川水位状況（7月25日17時00分現在）

河川	水位観測所	水位	状況	水防団 待機水位	はん濫 注意水位	避難判断 水位	はん濫 危険水位
雄物川	神宮寺(大仙市)	4.26m	上昇中	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m
玉川	長野(大仙市)	3.02m	下降中	2.30m	2.90m	3.70m	4.00m

◆砂防降雨状況（7月25日17時00分現在）

山系	雨量観測所 (仙北市)	連続雨量	時間雨量 16～17時
八幡平山系 (秋田県側)	黒湯	155mm	0mm
	熊ノ台	99mm	0mm
	生保内	113mm	0mm
	小先達	108mm	1mm

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
砂防	7月25日 7時10分	7月25日 11時10分	—	7月25日 17時20分
	河川	7月25日 14時10分	7月25日 15時00分	—

◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	神宮寺 (大仙市)	7月25日 16時20分			
玉川	長野 (大仙市)			7月25日 15時00分	

観測所の受持区間

神宮寺観測所 雄物川 左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで
右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで
長野観測所 玉川 左岸：大仙市長野から雄物川合流点まで
右岸：大仙市長野から雄物川合流点まで

◆所管施設の点検状況

【河川】 7月25日 大曲管内河川巡視開始（巡視中）
【砂防】 7月25日 16時51分に管内の砂防施設の点検を終了し異常なし。

◆リエゾン（現地情報連絡員）の派遣状況

7月25日17時15分、大仙市にリエゾン2名を派遣しました。

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2
TEL 0183-73-3174（代表）
副所長（河川・砂防） 佐藤 徳男（内線204）
調査第一課長（河川・砂防） 林 将宏（内線351）