

大雨による防災情報（第8報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【警戒体制（河川）】

湯沢河川国道事務所では、低気圧に伴う大雨による、水防警報（出動）発令中の雄物川水系雄物川の雄物川橋水位観測所において、9月11日（金）14時00分、水防団待機水位を下回ったため、14時20分に解除しました。

◆河川水位状況(9月11日14時00分現在)

河川	水位観測所	水位	状況	水防団待機水位	はん濫注意水位	避難判断水位	はん濫危険水位
雄物川	雄物川橋(横手市)	<u>1.97m</u>	下降中	2.00m	3.00m	4.20m	4.50m
雄物川	大曲橋(大仙市)	<u>4.06m</u>	下降中	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	神宮寺(大仙市)	<u>4.93m</u>	横ばい	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m
皆瀬川	岩崎橋(湯沢市)	<u>0.30m</u>	下降中	1.00m	1.70m	2.40m	2.60m
成瀬川	安養寺(横手市)	<u>0.40m</u>	下降中	1.50m	2.40m	3.50m	3.80m

◆洪水予報発表状況

河川名	観測所(市町村)	はん濫注意情報	はん濫警戒情報	はん濫危険情報	はん濫発生情報	解除
雄物川	雄物川橋(横手市)	9月11日5時20分	—	—	—	

観測所の受持区間

雄物川橋観測所 雄物川 湯沢市・羽後町 皆瀬川合流点から大仙市 横手川合流点まで

◆水防警報発表状況

河川名	観測所(市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	雄物川橋(横手市)	9月11日4時10分	—	9月11日5時00分	9月11日14時20分
	大曲橋(大仙市)	9月11日6時40分	—	9月11日8時30分	—
	神宮寺(大仙市)	9月11日7時40分	—	—	—
皆瀬川	岩崎橋(湯沢市)	9月11日3時30分	—	—	9月11日7時40分

観測所の受持区間

雄物川橋観測所	雄物川	左岸：皆瀬川合流点から横手川合流点まで 右岸：皆瀬川合流点から横手川合流点まで
大曲橋観測所	雄物川	左岸：横手川合流点から玉川合流点まで 右岸：横手川合流点から玉川合流点まで
	横手川	左岸：大仙市角間川町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市藤木丙から雄物川合流点まで
	丸子川	左岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで
神宮寺観測所	雄物川	左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで 右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで
岩崎橋観測所	皆瀬川	左岸：横手市増田町戸波から雄物川合流点まで 右岸：横手市増田町八木から雄物川合流点まで
	成瀬川	左岸：横手市増田町荻袋から皆瀬川合流点まで 右岸：横手市増田町真人から皆瀬川合流点まで

◆排水ポンプ車対応状況

排水ポンプ車（60m3/分）	1台	角間川排水樋管（大仙市角間川藤木 地内）
排水ポンプ車（30m3/分）	1台	浜町樋管（大仙市大曲浜町 地内）

◆所管施設の点検状況

【河川】	9月11日	9時07分	十文字出張所管内河川巡視終了（異常なし）
	9月11日	8時37分	大曲出張所管内河川巡視開始
		9時30分頃	大仙市六郷西根中嶋地先で、漏水が原因と思われる気泡を発見
		13時00分頃	上記箇所水防活動（釜段工）を完了。

◆災害対策支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
河川	9月11日 0時20分	9月11日 3時00分		
道路	9月11日 3時00分			9月11日 11時00分

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者會：秋田県政記者會、横手記者會、秋田魁新報社大曲

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
 秋田県湯沢市関口字上寺沢 6 4 - 2
 TEL 0183-73-3174（代表）
 副所長（河川・砂防） 佐藤 徳男（内線204）
 調査第一課長（河川） 林 将宏（内線351）