

大雨による防災情報（第9報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【警戒体制（河川）】から
【注意体制（河川）】へ移行

湯沢河川国道事務所では、低気圧に伴う大雨により、水防警報、はん濫注意情報発令中の雄物川水系雄物川の大曲橋水位観測所及び神宮寺水位観測所において、水位が低下したため、9月11日（金）17時20分、水防警報及びはん濫注意情報を解除しました。
これにより災害対策支部【警戒体制】を【注意体制】に移行しました。

◆河川水位状況(9月11日17時00分現在)

河川	水位観測所	水位	状況	水防団待機水位	はん濫注意水位	避難判断水位	はん濫危険水位
雄物川	雄物川橋(横手市)	<u>1.44m</u>	下降中	2.00m	3.00m	4.20m	4.50m
雄物川	大曲橋(大仙市)	<u>3.38m</u>	下降中	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	神宮寺(大仙市)	<u>4.57m</u>	下降中	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m
皆瀬川	岩崎橋(湯沢市)	<u>0.11m</u>	下降中	1.00m	1.70m	2.40m	2.60m
成瀬川	安養寺(横手市)	<u>0.20m</u>	下降中	1.50m	2.40m	3.50m	3.80m

◆洪水予報発表状況

河川名	観測所(市町村)	はん濫注意情報	はん濫警戒情報	はん濫危険情報	はん濫発生情報	解除
雄物川	雄物川橋(横手市)	9月11日 5時20分	—	—	—	9月11日 17時25分

観測所の受持区間

雄物川橋観測所 雄物川 湯沢市・羽後町 皆瀬川合流点から大仙市 横手川合流点まで

◆水防警報発表状況

河川名	観測所(市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	雄物川橋(横手市)	9月11日 4時10分	—	9月11日 5時00分	9月11日 14時20分
	大曲橋(大仙市)	9月11日 6時40分	—	9月11日 8時30分	9月11日 17時20分
	神宮寺(大仙市)	9月11日 7時40分	—	—	9月11日 17時20分
皆瀬川	岩崎橋(湯沢市)	9月11日 3時30分	—	—	9月11日 7時40分

観測所の受持区間

雄物川橋観測所	雄物川	左岸：皆瀬川合流点から横手川合流点まで 右岸：皆瀬川合流点から横手川合流点まで
大曲橋観測所	雄物川	左岸：横手川合流点から玉川合流点まで 右岸：横手川合流点から玉川合流点まで
	横手川	左岸：大仙市角間川町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市藤木丙から雄物川合流点まで
	丸子川	左岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで
神宮寺観測所	雄物川	左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで 右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで
岩崎橋観測所	皆瀬川	左岸：横手市増田町戸波から雄物川合流点まで 右岸：横手市増田町八木から雄物川合流点まで
	成瀬川	左岸：横手市増田町荻袋から皆瀬川合流点まで 右岸：横手市増田町真人から皆瀬川合流点まで

◆排水ポンプ車対応状況

排水ポンプ車（60m ³ /分）	1台	角間川排水樋管（大仙市角間川藤木 地内）
排水ポンプ車（30m ³ /分）	1台	浜町樋管（大仙市大曲浜町 地内）

◆所管施設の点検状況

【河川】	9月11日	9時07分	十文字出張所管内河川巡視終了（異常なし）
	9月11日	8時37分	大曲出張所管内河川巡視開始
		9時30分頃	大仙市六郷西根中嶋地先で、漏水が原因と思われる気泡を発見
		13時00分頃	上記箇所水防活動（釜段工）を完了。

◆災害対策支部体制

	注意体制	警戒体制	注意体制	解除
河川	9月11日 0時20分	9月11日 3時00分	<u>9月11日</u> <u>17時20分</u>	
道路	9月11日 3時00分			9月11日 11時00分

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
 秋田県湯沢市関口字上寺沢 6 4 - 2
 TEL 0183-73-3174（代表）
 副所長（河川・砂防） 佐藤 徳男（内線204）
 調査第一課長（河川） 林 将宏（内線351）