

## 前線に伴う降雨【河川防災情報】(終報)

### 河川災害対策支部『注意体制』を解除

秋田河川国道事務所では、前線に伴う降雨の影響により、5月18日19時10分に河川災害対策支部「警戒体制」を発令し監視を行っていましたが、その後水位が低下し、5月20日1時40分注意体制に移行し監視を続けておりましたが、その後も水位が低下し河川施設の点検等が完了したことから、河川災害対策支部を解除しました。

#### 1. 秋田河川国道事務所の体制【河川】

体制	注意体制	警戒体制	非常体制	警戒体制	注意体制	解除
日時	H30.5.18 11:00	H30.5.18 19:10			H30.5.20 1:40	H30.5.20 10:19

#### 2. 管内水位状況 【2018年5月20日 10時10分 時点】

河川名	水位観測所	水位	状況	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位	備考
雄物川	樺川	5.66m	下降中	5.60m	6.60m	8.00m	8.10m	
子吉川	矢島	1.78m	横ばい	2.900m	4.100m	-	-	
子吉川	明法	0.51m	横ばい	1.500m	2.200m	4.000m	4.700m	
子吉川	二十六木橋	1.20m	下降中	3.300m	4.000m	5.600m	6.000m	
石沢川	鮎瀬	0.89m	横ばい	2.500m	3.400m	4.200m	-	



#### 3. 雄物川洪水予報発令状況(秋田河川国道事務所・秋田地方气象台共同発表)

- ・ 5月19日 1時20分 雄物川下流洪水予報(1号) 注意情報発表
- ・ 5月19日 6時25分 雄物川下流洪水予報(2号) 氾濫発生情報発表
- ・ 5月20日 1時40分 雄物川下流洪水予報(3号) 注意情報解除

#### 4. 管内情報(水防団活動状況、被害状況、対応状況 等)

- ・ 秋田市雄和向野地区付近において、氾濫が発生。(5月19日 6時頃確認)
- ・ 雄物川 古川排水樋門で排水ポンプ車による排水作業開始。(5月19日 0:00～)  
終了(5月20日 9:55)

#### 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所  
〒010-0951 秋田市山王1丁目10-29  
TEL 018-823-4167(事務所代表)

品質確保課長      マイミサル  
今泉 智              (内線261)