

**【緊急情報】台風19号に伴う堤防決壊等による復旧対応状況  
〈堤防決壊箇所の緊急復旧工事〉**

台風19号に伴う洪水により、堤防が決壊した①吉田川【左岸20.9k】、②阿武隈川【左岸98.6k】における緊急復旧工事の進捗状況をお知らせします。  
緊急復旧施工中の2箇所については、本日から予想されている降雨の前に仮堤防盛土が完了しました。

**1. 緊急復旧工事の実施状況****①【吉田川左岸20.9k】(別紙-1)**

- 日時:令和元年10月13日(日) 12時00分工事着手済み
- 現場位置:宮城県黒川郡大郷町粕川字伝三郎 地先
- 工期:令和元年10月27日(日)まで(予定)
- 復旧状況:10月18日(金) 16:00 仮堤防の盛土が完了  
鋼矢板による二重締切を施工中

**②【阿武隈川左岸98.6k】(別紙-2)**

- 日時:令和元年10月14日(月) 15時00分工事着手済み
- 現場位置:福島県須賀川市浜尾 地先
- 工期:令和元年10月29日(火)まで(予定)
- 復旧状況:10月18日(金) 17:00 仮堤防の盛土が完了  
引き続き、鋼矢板による二重締切を施工予定

発表記者会:宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

## 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 河川部 河川工事課



電話:022-225-2171(代表)


課長 あべ 安部 つよし 剛 (内線 3711)課長補佐 わたなべ 渡辺 としひこ 敏彦 (内線 3712)

# 令和元年10月12日出水(台風第19号)における緊急復旧実施箇所

2019年10月18日(金)17時30分現在

くろかわぐん おおさとちようかすかわ  
宮城県黒川郡大郷町粕川地先  
【吉田川 左岸20.9km付近】  
堤防決壊 L=約100m  
10/13 12:00着手～  
10/17 仮堤防盛土による開口部  
の閉鎖完了  
**10/18 仮堤防の盛土が完了**

## 緊急復旧工法(イメージ)



すかがわしはまお  
福島県須賀川市浜尾地先  
【阿武隈川 左岸98.6km付近】  
堤防決壊 L=約50m  
10/14 15:00着手～  
**10/18 仮堤防の盛土が完了**

☒ X : 堤防決壊



吉田川左岸20.9k  
宮城県黒川郡大郷町粕川字伝三郎地先

【緊急復旧工事の経過】



【堤防決壊箇所の被災状況】



10月18日(金)16:00 仮堤防盛土完成





【緊急復旧工事の経過】



阿武隈川(上流)左岸98.6k  
福島県須賀川市浜尾地先

【堤防決壊箇所の被災状況】



10月18日(金)17:00 仮堤防盛土完成

