

丸森町及び亶理町の阿武隈川 河川敷に漂着したドラム缶等について(情報提供)

丸森町館矢間館山沖東地内、亶理町逢隈中泉壇川前地内及び亶理町逢隈田沢下川前地内の阿武隈川河川敷にドラム缶の漂着を新たに発見しました。
原因者を確認中のため、今後の出水で流出しないよう河川内から搬出します。

1. 事故概要

- 原因者：不明
- 漂着場所：
 - ①丸森町館矢間館山沖東地内 ドラム缶(1缶:空缶)
 - ②亶理町逢隈中泉壇川前地内 ドラム缶(1缶:空缶)
 - ③亶理町逢隈田沢下川前地内 ドラム缶(1缶:中身あり)
- ドラム缶内の物質：不明
- 発見日時：
 - ①11月18日10:00頃 河川内工事の工事業者が発見
 - ②11月18日13:20頃 河川巡視により発見
 - ③11月18日14:50頃 河川巡視により発見
- 漂着日時：不明

2. 事故対応状況

- 阿武隈川の福島県区間を管理する福島河川国道事務所に情報提供。
- 原因者を確認中のため、今後の出水で流出しないよう河川内から搬出します。

< 記者発表会：宮城県政記者会、東北専門記者会 >

【阿武隈川に関する問い合わせ】

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会 下流支局事務局
国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
TEL 022-248-4131 (代)
河川管理課長 菅原 崇之 内線(331)

※カラーの資料については、事務所のHPの「緊急・防災情報はこちら」に掲載しておりますのでご覧下さい。

ドラム缶漂着位置図



①ドラム缶 1缶(空缶)
丸森町館矢間館山沖東地内



この地図は、国土地理院長の承認を得て、
同院発行の電子地形図(タイル)を複製した
ものである。【承認番号令1東複、第24号】

ドラム缶漂着位置図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。【承認番号令1東複、第24号】