

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
江合川	18.4~ 18.6	沼部 左岸	基礎地盤漏水 24	120 120				120 120				釜段工	破堤跡 実績履 I	下谷地	美里町 大崎市	大崎出張所
	18.6~ 18.8	平針 左岸	越水 25		230 230				230 230			警戒巡視 避難誘導		下谷地	美里町 大崎市	
	19.0~ 19.2	平針 左岸	越水 26		228 228				228 228			警戒巡視 避難誘導		下谷地	美里町	
	19.0~ 19.6	平針 左岸	基礎地盤漏水 27		550 357				550 357			釜段工	漏水 I 無	下谷地	美里町	
	19.6~ 19.8	平針 左岸	越水 28		163 163				163 163			警戒巡視 避難誘導		下谷地	美里町	
	20.4~ 20.6	平針 左岸	越水 29		221 221				221 221			警戒巡視 避難誘導		下谷地	美里町	
	17.8+100~ 18.6	小牛田 右岸	堤体漏水 52		675 322				675 322			月輪工		下谷地	美里町 大崎市	
	18.2~ 19.0	小牛田 右岸	越水 53		752 752				752 752			警戒巡視 避難誘導		下谷地	美里町	
	18.8+82~ 19.8+150	小牛田 右岸	堤体漏水 54		1,020 939				1,020 939			月輪工		下谷地	美里町	
	20.4~ 20.6	横塚 右岸	越水 55		232 232				232 232			警戒巡視 避難誘導		下谷地	美里町	
	20.4~ 20.6	横塚 右岸	水衝・洗掘 56		110 0				110 0			木流し工	●重点監視区間	下谷地	美里町	
	21.4~ 21.6+43	横塚 右岸	越水 57		245 245				245 245			警戒巡視 避難誘導		下谷地	美里町	
	22.2+65~ 22.4	横塚 右岸	越水 58		126 126				126 126			警戒巡視 避難誘導		下谷地	美里町	
	18.2+71	沼部 左右岸	工作物 橋梁 74				1						江合川鉄道橋(上) 桁下高不足	下谷地	美里町 大崎市	
	18.2+71	沼部 左右岸	工作物 橋梁 75				1						江合川鉄道橋(下) 桁下高不足	下谷地	美里町 大崎市	
	19.8+91	平針 左右岸	工作物 橋梁 76				1						遠田橋 桁下高不足	下谷地	美里町	
	21.6+47	平針 左右岸	工作物 橋梁 77				1						中北橋 桁下高不足	下谷地	美里町	
小計				120 120	4,552 3,815	0 0	0 4	120 120	4,552 3,815	0 0	0 4					
合計				120 120	4,552 3,815	0 0	0 4	120 120	4,552 3,815	0 0	0 4					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長