



令和元年東日本台風災害からの 復旧・復興を目指して

大郷町
令和2年6月29日

- 1 -



目次



1. 平時の備え
2. 台風19号被害について
3. 災害初動対応
4. 復旧・復興への対応
5. まとめ





1. 平時の備え

- 3 -



1. 平時の備え



- 防災無線の定時試験放送(朝・夕 6:45放送)
- 防災マップの全戸配布
- 災害時応援協定等の締結
(県外の3自治体とも締結済)
- 自主防災組織の設立
(H18～ 全22行政区)

など



- 4 -



2. 台風19号被害について

- 5 -



2. 台風19号被害について



中粕川地区概要 … 105世帯 311名(発災当時)



- 6 -



2. 台風19号被害について



【動画】 吉田川堤防決壊箇所付近



-7-



2. 台風19号被害について



【動画】 決壊箇所付近民家2階から撮影

- 8 -



2. 台風19号被害について



○中粕川地区



- 9 -



2. 台風19号被害について



○中粕川地区



- 10 -



2. 台風19号被害について



○中粕川地区（旧粕川小学校プール）



- 11 -



2. 台風19号被害について



○被害額

公共土木施設	27億7625万7000円
農業被害	17億 2万7000円
中小企業事業所	2億8400万0000円
合計	47億6028万4000円

○被害状況

人的被害	なし
住宅被害	211件(全壊45件)
農地冠水	959ha

- 12 -



3. 災害時初動対応について

- 13 -



3. 災害時初動対応について



○当時の対応

10月12日(土)

13:00 **職員招集**

14:00 避難所開設(町内4か所)

14:13 避難準備情報発令(町内全域・警戒レベル3)

14:30 災害警戒本部設置

18:00 災害対策本部設置

18:40 避難勧告発令(町内全域・警戒レベル4)

21:58 避難指示発令

(鶉崎・中粕川・土手崎三十丁地域)

23:10 気象庁より宮城県に大雨特別警報発表

23:21 大雨特別警報発令(町内全域・警戒レベル5)

- 14 -



3. 災害時初動対応について



○当時の対応

10月13日(日)

4:00 吉田川の水位が9.92m(最高)に上昇

※氾濫危険水位8.20m

6:30 吉田川 中粕川地区堤防にて越水確認

7:50 吉田川 中粕川地区堤防決壊



- 15 -



3. 災害時初動対応について

○消防本部、水防団の活躍

・10月12日(土)

黒川消防本部職員、大郷町水防団と連絡を取り合い、戸別訪問による避難の呼びかけ、危険箇所の監視を実施

・10月13日(日)

吉田川堤防の決壊後、ヘリコプターやボートを駆使し、逃げ遅れた住民を救出



※黒川消防本部より写真提供

- 16 -



4. 復旧・復興への対応

- 17 -



4. 復旧・復興への対応



○中粕川地区の再建計画

・中粕川地域の復興地域づくり計画

堤防を強化し、付近に新たな3つのエリアを設定

1. 槽川寺(墓地)エリア
2. 宅地エリア
3. コミュニティセンター(防災拠点)エリア


- 18 -



4. 復旧・復興への対応



中粕川地区造成計画（案）



- 19 -



4. 復旧・復興への対応



○住環境の整備、被災地域の再生

◇支援金の交付

- ・町独自の支援金として、町内に新築で住宅再建する方には**最大150万円**、住宅を補修して住む方には**最大50万円**を交付

◇被災地域の整備

- ・鶉崎(袋)地区⇒**堤防凹凸部補修、機場改修**など
- ・土手崎、三十丁地区⇒**機場改修**など
- ・中粕川地区⇒**越水被害抑制、防災拠点、嵩上宅地の整備**など

- 20 -



5. まとめ

-21-



5. まとめ



- ・住民の危機意識の高さ⇒『**人的被害ゼロ**』に繋がった



←中粕川地区で配布され実際に使用された、避難状況を知らせる2色の旗

- ・批難を受けても、**避難を呼びかけることが重要**

- ・被災住民の**意思を尊重した**まちづくり

- 22 -



ご清聴ありがとうございました。

