



# 今も残るダム建設時の工事中仮設備跡(右岸骨材貯蔵所)



昭和18年9月撮影



現在の状況



- ・田瀬ダム「ものしり館」前から対岸を望むと、トンネル坑口のような構造物が3つ見えます。
- ・これは、昭和18～19年の間に使用された右岸コンクリート混合工場用の**骨材貯蔵所跡**です。
- ・昭和25年の工事再開後は左岸コンクリート混合工場のみが使用されたため、この構造物以外の仮設備は工事中に撤去されています。
- ・現在、この構造物上にダム監視用カメラが設置されており、今もダム管理に役立っています。