

問題があった箇所の概要

別表2

No.	河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検実施日	点検結果 (破損や損傷等の状況を記載)	応急措置		今後の対応		備 考
						対処結果等	実施日又は 予定日	対応方針	対応時期	
1	最上川上流	山形県長井市河井地先	白川フットパス	4月19日	杭の損傷、木道の段差	損傷杭の撤去、段差の解消	4月22日	-	-	
2	最上川上流	大江町藤田地区柏陵橋上流	大江水辺プラザ	4月15日	木製階段・手摺りの破損、 崖側通路上の崖	ロープによる立ち入り禁止措 置及び注意喚起看板の設置	4月15日	対策を実施	夏休み前	
3	最上川上流	大江町月布地区最上橋上流	船着場	4月15日	安全柵の延長不足	ロープによる立ち入り禁止措 置	4月15日	対策を実施	夏休み前	
4	最上川上流	大江町百目木地区最上橋下 流	親水護岸	4月15日	安全柵の延長不足	ロープによる立ち入り禁止措 置	4月15日	対策を実施	夏休み前	
5	最上川上流	寒河江市寒河江地区高瀬大 橋上流	寒河江水辺プラザ	4月19日	安全柵の延長不足	ロープによる立ち入り禁止措 置	4月19日	対策を実施	夏休み前	
6	最上川中流 (立谷沢川)	立谷沢川流路工	親水護岸(水と森 のシンフォニー広 場)	4月18日	転落防止柵のチェーンを外して いる	チェーンを復旧した。	4月21日	-	-	砂防施設
7	寒河江ダム	砂子関地区	展望広場	4月18日	転落防止柵の一部破損	バリケード設置による立ち入 り禁止措置	4月19日	詳細点検を行い、対 策を実施	6月中	
8	長井ダム	右岸展望広場(通常は通行 禁止)	バリケード	4月13日	車両通行禁止箇所にバリケー ドが設置されていない	バリケードを設置する	ゴールデン ウィーク前			
9	長井ダム	左岸展望広間手前のトンネ ル坑口	バリケード	4月13日	点検用階段が設置されている が、人を立ち入れさせない防護 措置がとられていない	バリケードを設置する	ゴールデン ウィーク前			

(記入要領)

1. 点検結果には、問題があった箇所の具体的な内容や状況について記入して下さい。
2. 応急措置には、立ち入り禁止措置(ロープ、バリケードの設置)や注意喚起(看板設置等)の対応状況、実施(予定)日について記入して下さい。
3. 今後の対応には、問題箇所の処置方針や処置する時期(予定月日等)を記入して下さい。
4. 直ちに処置した箇所については、備考欄に「直ちに処置」と記入して下さい。また、その他特筆すべき事項があれば備考欄に記入して下さい。