

別表2

問題があった箇所の概要

No.	河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検実施日	点検結果 (破損や損傷等の状況を記載)	応急措置		今後の対応		備 考
						対処結果等	実施日又は 予定日	対応方針	対応時期	
1	最上川上流	長井市成田地先	成田運動場	4月18日	注意看板の倒れ	設置者の長井市が再設置	GW前	—	—	
2	最上川上流	長井市歌丸地先	フットパス	4月18日	散策路上に倒木(2箇所)	倒木の撤去	GW前	—	—	
3	最上川上流	朝日町雪谷地区	水辺プラザ	4月19日	安全柵の延長不足	ロープによる立ち入り禁止措置	GW前	対策を実施	占用者等と 調整中	
4	最上川上流	大江町藤田地区	フットパス	4月19日	安全柵の延長不足	ロープによる立ち入り禁止措置	GW前	対策を実施	占用者等と 調整中	
5	最上川上流 (元宿川)	川西町大塚地先	元宿川親水護岸	4月19日	倒木	根本から切断により撤去	GW前	—	—	
6	最上川上流	高畠町糠野目地先	糠野目水辺の楽校	4月19日	河岸部及び公園内を横断する 堤外水路への転落防止	ロープによる立ち入り禁止措置	GW前	対策を実施	占用者等と 調整中	
7	最上川上流	米沢市窪田地先	窪田水辺の楽校	4月19日	公園内水路への転落防止	ロープによる立ち入り禁止措置	GW前	対策を実施	占用者等と 調整中	
8	最上川上流	米沢市中田地先	芦付公園	4月19日	河岸部での転落防止	ロープによる立ち入り禁止措置	GW前	対策を実施	占用者等と 調整中	
9	最上川中流	大石田町大字大石田地先	親水公園散策路	4月18日	散策路手すりが破損している	支柱部分を埋め戻し、破損した手すりを撤去し単管を仮設置	4月28日まで に対応予定	手すりを新設	夏休み前	
10	最上川中流	大石田町大字大石田地先	大石田特殊堤	4月18日	特殊堤の堤外側階段手すりが 破損している。	脱落した手すりを仮設置し、注意喚起の表示	4月28日まで に対応予定	手すりを新設	夏休み前	
11	最上川中流	大石田町大字横山地先	横山特殊堤	4月18日	特殊堤下流端に転落防止策の 増設が必要	—	—	転落防止策を増設予定	夏休み前	
12	最上川中流 銅山川	肘折りダム	散策コース	4月17日	転落防止柵の一部が破損して いる	単管パイプ及びロープ等によ る措置	4月18日	管理している大蔵村 により補修予定	—	砂防施設
13	最上川中流	豊牧地すべり	豊牧排水トンネル	4月17日	証明施設の漏電	入り口門扉の施錠及びブレー カの切斷	4月17日	詳細点検後、補修予定	—	砂防施設
14	寒河江ダム	展望広場(砂子関地区)	展望広場 及び展望台	4月20日	立入防止柵の転倒・破損	ロープによる立ち入り禁止措 置等	4月21日	立入防止柵補修	6月まで	
15	長井ダム	展望広場(黒獅子トンネル手前)	車止め	4月14日	車止めが破損している	車止めによる立入禁止措置	GW前	—	—	

※ 上記箇所の外、必要な箇所には注意喚起の看板等を設置