



国土交通省

平成30年7月13日  
最上川ダム統合管理事務所

記者発表

## ダム周辺の水辺・施設を点検しました

～ 寒河江ダム、白川ダム及び長井ダムの安全利用点検 ～

最上川ダム統合管理事務所は、7月9日（月）～11日（水）に地元 NPO 法人、地方公共団体と協力して、寒河江ダム、白川ダム及び長井ダム周辺の水辺、多くの人が利用する施設の点検を行いました。

### 1. 点検対象

最上川ダム統合管理事務所が管理する白川ダム、寒河江ダム及び長井ダム周辺の15箇所

### 2. 実施日

寒河江ダム（西川町）平成30年7月 9日（月）

長井ダム（長井市）平成30年7月10日（火）

白川ダム（飯豊町）平成30年7月11日（水）

### 3. 点検後の措置

点検で確認された不具合の箇所の補修等も完了し、安全に利用できます。

（施設等の利用にあたって）

河川やダムは、安らぎや憩いの場、スポーツレクリエーション活動の場として、多くの人に利用されています。

一方、降雨による増水など、自然現象による危険性もあわせて持ち合わせています。

利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者会》山形県政記者クラブ、米沢記者倶楽部

問合せ先

国土交通省 最上川ダム統合管理事務所

山形県西村山郡西川町大字砂子関 158

TEL 0237-75-2311



国土交通省

技術副所長

管理課長

さかもと さとし  
坂本 悟  
あべ けんいち  
阿部 健一

(安全利用点検全15箇所：不具合箇所1箇所)

ダム名	点検箇所	点検結果 (破損等不具合状況)	対応・措置	
寒河江ダム (西川町)	ダム堤体、管理庁舎周辺	・看板の表示(転落注意)劣化 ・ダム案内板のカバー剥がれ	・看板の表示を復旧 ・ダム案内板のカバー復旧	
	4箇所	スポーツ広場	(異常なし)	
		砂子関地区展望広場	(異常なし)	
		まねきの丘	(異常なし)	
白川ダム (飯豊町)	ダム堤体、管理庁舎周辺 公園	(異常なし)		
	4箇所	湖岸公園	(異常なし)	
		コテージ村付近広場	(異常なし)	
		ダム公園	(異常なし)	
長井ダム (長井市)	ダム堤体、管理庁舎周辺	(異常なし)		
	7箇所	右岸展望広場	(異常なし)	
		左岸展望広場	(異常なし)	
		竜神大橋広場	(異常なし)	
		不伐の森	(異常なし)	
		合地沢湖面広場	(異常なし)	
		野川防災センター (野川まなび館)	(異常なし)	

□不具合箇所の補修(寒河江ダム ダム堤体、管理庁舎周辺)  
(ダム案内板)



ダム案内板 カバーの剥がれ



カバーをビス止め固定

(転落防止柵)



注意看板の表示劣化



鮮明な表示に貼り替え