



国土交通省

平成31年4月26日  
最上川ダム統合管理事務所

記者発表資料

# 安全利用点検で施設の安全を確認しました

～ ゴールデンウィークに施設を安全に利用いただくために ～

最上川ダム統合管理事務所は、4月16日（火）・18日（木）に地域と一緒に点検を行い、ダム施設の安全を確認しました。

不具合の箇所は、改善により安全に利用できます。

## 1. 点検対象

最上川ダム統合管理事務所が管理している白川ダム、寒河江ダム及び長井ダム周辺の多くの人が利用する施設・水辺を中心に10箇所の施設点検を行いました。

## 2. 実施日

白川ダム（飯豊町） 平成30年4月16日（火）

寒河江ダム（西川町）平成30年4月16日（火）

長井ダム（長井市） 平成31年4月18日（木）

## 3. 点検実施者

地域の行政機関、施設管理者及び河川管理者

## 4. 点検後の措置

点検で確認された危険箇所は、対策を実施し、安全に利用できます。

（施設等の利用にあたって）

河川やダムは、安らぎや憩いの場、スポーツレクリエーション活動の場として、多くの人に利用されています。

一方、降雨による増水など、自然現象による危険性もあわせて持ち合わせています。

利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者會》山形県政記者クラブ、米沢記者倶楽部

問合せ先	
国土交通省 最上川ダム統合管理事務所 山形県西村山郡西川町大字砂子関 158 TEL 0237-75-2311	
技術副所長	後藤 浩志 （ごとう こうし）
管理課長	太田 一道 （おおた かずみち）

(点検全8箇所のうち3箇所で大不具合があり対策を実施)

ダム名	市町村名	点検箇所	点検結果（破損等不具合状況）	応急的措置実施内容	今後の対応（方針）
寒河江ダム	西川町	ダム堤体、管理庁舎周辺	・階段手摺りの脱落	・手摺りの再設置	・完了
		砂子関地区展望広場	・階段手摺りの脱落	・手摺りの再設置	・完了
白川ダム	飯豊町	ダム堤体、管理庁舎周辺公園	・異常なし		
		湖岸公園	・異常なし		
		コテージ村付近広場	・異常なし		
		ダム公園	・歩道の陥没	・舗装復旧	・完了
長井ダム	長井市	ダム堤体、管理庁舎周辺	・異常なし		
		野川まなび館	・進入注意喚起木杭、トラロープの損傷	・木杭を再設置、トラロープを張り替え	・完了

□点検及び不具合箇所の補修



手摺りの再設置（寒河江ダム展望広場）



舗装復旧（白川ダム公園）



トラロープ張り替え（長井ダム野川まなび館）