



国土交通省

令和元年7月12日
最上川ダム統合管理事務所

記者発表資料

ダム周辺の水辺・施設を点検しました

～ 寒河江ダム、白川ダム及び長井ダムの安全利用点検 ～

最上川ダム統合管理事務所は、7月5日（金）～9日（月）に地元NPO法人、地方公共団体と協力して、寒河江ダム、白川ダム及び長井ダム周辺の水辺、多くの人が利用する施設の点検を行いました。

1. 点検対象

最上川ダム統合管理事務所が管理する白川ダム、寒河江ダム及び長井ダム周辺の10箇所。

2. 実施日

寒河江ダム（西川町） 令和元年7月5日（金）
白川ダム（飯豊町） 令和元年7月8日（月）
長井ダム（長井市） 令和元年7月9日（火）

3. 点検後の措置

点検で確認された不具合の箇所の補修等を実施し、安全に利用いただけます。

（施設等の利用にあたって）

河川やダムは、安らぎや憩いの場、スポーツレクリエーション活動の場として、多くの人に利用されています。

一方、降雨による増水など、自然現象による危険性もあわせて持ち合わせています。利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者會》山形県政記者クラブ、米沢記者倶楽部

問合せ先



国土交通省

国土交通省 最上川ダム統合管理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関 158
TEL 0237-75-2311

技術副所長
管理課長

後藤 浩志
太田 一道

(安全利用点検全10箇所：不具合箇所2箇所)

ダム名	点検箇所	点検結果 (破損等不具合状況)	対応・措置
寒河江ダム (西川町) 4箇所	ダム堤体、管理庁舎周辺	(異常なし)	
	スポーツ広場	(異常なし)	
	砂子関地区展望広場	(異常なし)	
	まねきの丘	(異常なし)	
白川ダム (飯豊町) 4箇所	ダム堤体、管理庁舎周辺 公園	(異常なし)	
	湖岸公園	手摺りの劣化による破損	モルタル補修
	コテージ村付近広場	側溝のコンクリート蓋の破損	側溝蓋の交換完了
	ダム公園	(異常なし)	
長井ダム (長井市) 2箇所	ダム堤体、管理庁舎周辺	(異常なし)	
	野川防災センター (野川まなび館)	(異常なし)	

□不具合箇所の補修 (白川ダム 湖畔公園、コテージ村付近広場)

(手摺り破損)



(側溝蓋破損)

