



国土交通省

令和4年7月11日
最上川ダム統合管理事務所

記者発表資料

安全利用点検で施設の安全を確認しました

～ 夏休みで施設を安全に利用いただくために ～

最上川ダム統合管理事務所では毎年夏休み前に、ダムの周辺利用施設の点検を関係する市町村や地域の方々と行っております。今年度はコロナ禍という事もあり、最小人数で下記日程の通り実施したので、その結果をお知らせします。

1. 点検対象

最上川ダム統合管理事務所が管理している寒河江ダム、白川ダム及び長井ダム周辺の多くの人
が利用する施設・水辺を中心に15箇所の施設点検を行いました。

2. 実施日

寒河江ダム(西川町) 令和4年6月29日(水)
白川ダム (飯豊町) 令和4年6月29日(水)
長井ダム (長井市) 令和4年7月 5日(火)

3. 点検実施者

地域の行政機関、施設管理者及び河川管理者

4. 点検後の措置

点検の結果1箇所で流木等堆積・手すりの一部破損が確認されました。当該箇所については、速やかに応急対策の実施を行ったため、安全に利用できます。

(施設等の利用にあたって)

河川やダムは、安らぎや憩いの場、スポーツレクリエーション活動の場として、多くの人に利用されています。

一方、降雨による増水など、自然現象による危険性も持ち合わせています。
利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者会》山形県政記者クラブ、米沢記者倶楽部

問合せ先

国土交通省 最上川ダム統合管理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関158
TEL 0237-75-2311



国土交通省

技術副所長 齋藤 克浩
管理課長 柴田 敏明

(点検全15箇所のうち1箇所で支障箇所があり、対策を実施)

ダム名	市町村名	点検箇所	点検結果(破損等 不具合状況)	応急的措置 実施内容	今後の対応
寒河江ダム	西川町	砂子閣展望広場	・異常なし		
		事務所前展望広場	・異常なし		
		ダム天端(中央付近)	・異常なし		
		まねきの丘	・異常なし		
		月山大橋	・異常なし		
白川ダム	飯豊町	湖岸公園	・流木等の堆積物 手すりの一部破損	・堆積物、手 すりの撤去	・完了
		コテージ村付近の広場	・異常なし		
		ダム付近	・異常なし		
		ダム堤体・管理庁舎周辺	・異常なし		
長井ダム	長井市	ダム天端	・異常なし		
		野川防災まなび館	・異常なし		
		左岸展望広場	・異常なし		
		右岸展望広場	・異常なし		
		竜神大橋広場	・異常なし		
		合地沢湖面広場	・異常なし		

□点検及び不具合箇所の補修



階段護岸にあった流木等の堆積物、手すりの一部破損(白川ダム・湖岸公園)