



国土交通省

令和5年4月20日
最上川ダム統合管理事務所

記者発表資料

安全利用点検でダム周辺施設の安全を確認しました

～ ゴールデンウィークに施設を安全に利用いただくために ～

最上川ダム統合管理事務所では毎年ゴールデンウィーク前に、寒河江ダム、白川ダム及び長井ダムの周辺利用施設を対象に関係する市町や地域の方々と安全利用点検を行っております。今年度もコロナ感染対策のため最少人数で下記日程の通り実施しましたので、その結果をお知らせ致します。

1. 点検対象

最上川ダム統合管理事務所が管理している寒河江ダム、白川ダム及び長井ダムにおいて、ダム周辺の多くの方が利用する施設・水辺を中心に11箇所の施設点検を行いました。

2. 実施日

長井ダム（長井市） 令和5年4月14日（金）
白川ダム（飯豊町） 令和5年4月17日（月）
寒河江ダム（西川町） 令和5年4月18日（火）

3. 点検実施者

地域の行政機関、施設管理者及び河川管理者

4. 点検後の措置

点検の結果3箇所（4件）で不具合が確認されました。
確認箇所については、速やかに応急対策を実施し、GW前までに補修等を実施します。

（施設等の利用にあたって）

河川やダムは、安らぎや憩いの場、スポーツレクリエーション活動の場として、多くの人に利用されています。

一方、降雨による増水など、自然現象による危険性も持ち合わせています。
利用の際は、利用者自らの責任により危険回避に努めていただくようお願いします。

《発表記者會》山形県政記者クラブ、米沢記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 最上川ダム統合管理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関 158
TEL 0237-75-2311



国土交通省

技術副所長

管理課長

おおかわら まさよし
大河原 正吉

あさの たかお
浅野 隆郎

(点検全11箇所のうち3箇所(4件)で不具合があり、応急対策を実施)

ダム名	市町村名	点検箇所	点検結果(破損等 不具合状況)	応急的措置 実施内容	GW までの対応
長井ダム	長井市	ダム天端	・異常なし		
		野川防災まなび館	・東屋床版一部腐食	・セーフティコーン設置	・床版張り替え
白川ダム	飯豊町	湖岸公園	・異常なし		
		コテージ村付近の広場	・異常なし		
		ダム公園	・異常なし		
		ダム堤体・管理庁舎周辺	・異常なし		
寒河江ダム	西川町	砂子関展望広場	・植栽樹木の折れ ・木製防護柵の一部腐食	・セーフティコーン設置	・折れた樹木の除去 ・腐食部補修
		事務所前展望広場	・植栽花壇のひび割れ	・セーフティコーン設置	・ひび割れ補修
		ダム天端(中央付近)	・異常なし		
		まねきの丘	・異常なし		
		月山大橋	・異常なし		

●点検及び不具合箇所の対応状況



長井ダムの点検実施状況(野川まなび館)



寒河江ダムの点検実施状況(ダム天端)



東屋床版腐食 応急対策状況(野川まなび館)



樹木折れ 応急対策状況(砂子関展望広場)