



国土交通省

令和6年7月19日  
最上川ダム統合管理事務所

記者発表資料

## 安全利用点検でダム周辺施設の安全を確認しました

～ 夏休みに施設を安全に利用いただくために ～

最上川ダム統合管理事務所では毎年夏休み前に、寒河江ダム、白川ダム及び長井ダムの周辺利用施設を対象に関係する市町や地域の方々と安全利用点検を行っております。今年度もコロナ感染対策のため最少人数で下記日程の通り実施しましたので、その結果をお知らせ致します。

### 1. 点検対象

最上川ダム統合管理事務所が管理している寒河江ダム、白川ダム及び長井ダムにおいて、ダム周辺の多くの方が利用する施設・水辺を中心に13箇所の施設点検を行いました。

### 2. 実施日

長井ダム（長井市） 令和6年7月 4日（木）

白川ダム（飯豊町） 令和6年7月10日（水）

寒河江ダム（西川町） 令和6年7月10日（水）

### 3. 点検実施者

地域の行政機関、施設管理者及び河川管理者

### 4. 点検後の措置

点検の結果全箇所では異常は確認されませんでした。

（施設等の利用にあたって）

河川やダムは、安らぎや憩いの場、スポーツレクリエーション活動の場として、多くの人に利用されています。

一方、降雨による増水など、自然現象による危険性も持ち合わせています。

利用の際は、利用者自らの責任により危険回避に努めていただくようお願いいたします。

《発表記者會》山形県政記者クラブ、米沢記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 最上川ダム統合管理事務所  
山形県西村山郡西川町大字砂子関 158  
TEL 0237-75-2311



国土交通省

技術副所長

管理課長

おおいけ けんいち

大池 賢一

あさの たかお

浅野 隆郎

(点検全13箇所て異常なし)

ダム名	市町村名	点検箇所	点検結果(破損等 不具合状況)	応急的措置 実施内容	備 考
長井ダム	長井市	ダム天端	・異常なし	・無し	
		野川防災まなび館	・異常なし	・無し	
		左岸展望広場	・異常なし	・無し	
		龍神大橋広場	・異常なし	・無し	
		右岸展望広場	・異常なし	・無し	
		合地沢湖面広場	・異常なし	・無し	
白川ダム	飯豊町	湖岸公園	・異常なし	・無し	
		コテージ村付近の広場	・異常なし	・無し	
		ダム公園	・異常なし	・無し	
		ダム堤体・管理庁舎周辺	・異常なし	・無し	
寒河江ダム	西川町	砂子関地区展望広場	・異常なし	・無し	
		ダム天端・管理庁舎周辺	・異常なし	・無し	
		まねきの丘	・異常なし	・無し	

●点検実施状況



寒河江ダムの点検実施状況 (ダム周辺)



白川ダムの点検実施状況 (湖岸公園)




長井ダムの点検実施状況 (右岸展望広場)

# 【各ダム点検箇所位置図】

<凡例>	
	: 通航禁止区域
	: 通航制限区域
	: 点検箇所

## 寒河江ダム



## 白川ダム



## 長井ダム

