

令和7年2月19日 17時30分発表

国土交通省東北地方整備局

鳴瀬川総合開発工事事務所

## 鳴瀬川水系鳴瀬川のpH異常について（緊急情報・第1報）

2月18日23時00分、宮城県加美郡加美町門沢宿地内の門沢取水堰で、pH異常を観測したとの連絡があり、現地確認の結果、当事務所発注の工事現場で稼働している濁水処理施設において、処理能力を超えた湧水が一時的に溢れ、鳴瀬川に流出した可能性がある事を確認しました。

鳴瀬川からの取水制限の可能性があるため、令和7年2月19日11時00分に災害対策支部(水質)「注意体制」を設置しました。

### 1. 事故概要

- ・発生場所：加美町内で行っている鳴瀬川ダム仮排水トンネル工事現場
- ・発生日時：2月18日23時00分頃
- ・流出物：濁水処理施設にて、処理能力を超えた湧水が一時的に溢れたもの
- ・流出量：確認中
- ・原因：確認中

### 2. 現在までの対応について

- ・工事については作業を中止し、13時15分以降は適切な濁水処理が行われている

※鳴瀬川から取水し、県の麓山浄水場（加美町）から供給している水道用水は、現在のところ適切に処理され、安全性が確認されています。

※国で鳴瀬川の水質調査を実施しており、現在のところ異常は確認されていません。

※河川の利用に際しましては、ご注意願います。

また、魚の死骸等を発見された場合には、下記に連絡をお願いいたします。

〈発表記者会：古川記者クラブ、宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会〉

#### 問い合わせ先

東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所

TEL:0229-22-7811 (代)

技術副所長 齊藤 勝博 (内線 204)

工事課長 前田 充典 (内線 371)

位置図

門沢取水堰

門沢橋

水芋屋敷

加美町

仮排水トンネル

濁水処理設備

鳴瀬川ダム（建設予定地）

出典：国土地理院地図

