


一般国道7号 かいらげふち交差点

左折レーン設置で渋滞緩和


(平成25年12月供用)

①通勤時渋滞長が大幅減少！死傷事故も0件！

②利用者の約7割が有効性を実感！




■ ピーク時渋滞長が100m以上減少し、渋滞緩和!! 死傷事故はゼロ!!




整備後1年間(H26. 1. 1~H26. 12. 31)に、かいらげふち交差点で発生した死傷事故件数は0件

H26警察事故原票データより



■ 沿道施設を抜け道利用する左折車が大幅に減少し安全性が向上!!



■ 交差点利用者の約7割が対策の有効性を実感!!

○左折レーン設置によりスムーズに通行できた。

