


能代地区線形改良 工事進捗状況

令和4年9月1日現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



【土工工事】

—土工工事—
切土施工中



R4.8.29撮影



R4.8.30撮影

【土工工事】

—土工工事—
排水工施工中



R4.8.29撮影



R4.8.30撮影

【土工工事】

—土工工事—
切土施工中



R4.8.29撮影



R4.8.30撮影

【土工工事】

—土工工事—
盛土施工中



R4.8.29撮影



R4.8.30撮影

【切石高架橋】

—上部工—
桁架設準備中



R4.8.29撮影



R4.8.30撮影