

**ニツ井今泉道路 工事進捗状況**  
令和5年12月5日現在



**【小繫トンネル】**  
トンネル内ケーブル接続状況



**【今泉第二トンネル】**  
非常警報表示板設置



**【今泉第一トンネル】**  
消火栓耐圧試験



**【今泉第二トンネル側 土工部】**  
押え盛土 3/5段目完了



**【No.520プレキャスト函渠部】**  
路体盛土工 施工中



**【大型函渠部】**  
路体盛土工 施工中

