

ニツ井今泉道路 工事進捗状況
令和6年5月7日現在



【トンネル非常警報設備】
（試験点灯）



【トンネル消火設備】
（試験放水）



【今泉第二トンネル(仮)～】

明り部中央分離帯及び路側防護柵 完了



【今泉第二トンネル(仮)側土工部】

- ・押え盛土 3段目施工中
- ・路体盛土 3段目施工中



【大型函渠部】
路体盛土工 5段目施工中



【今泉IC(仮)側ランプ】
掘削工 施工中

