

ニツ井今泉道路 工事進捗状況
令和6年12月5日現在



【残土仮置き場(今泉地区)】
土質改良 施工中



【大型函渠部】
路体盛土工 6段目(擁壁工) 施工中



【小繫IC(仮):本線・ランプ部】
下層路盤・付属施設基礎 施工中



【小繫IC(仮)～小繫トンネル(仮)】
下層路盤・側道 施工中



【今泉第二トンネル(仮)今泉側 土工部】
・押え盛土完了
・路体盛土工 6段目 施工中



【今泉IC(仮)側 ランプ】
掘削工 施工中

