


発行者：国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所 森吉山ダム管理支所
秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱31 TEL：0186-60-7231 FAX：0186-60-7232
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/kasen/moriyoshi/



台風19号における森吉山ダムの効果について（速報値）



10月8日



10月15日

- 10月15日9:00(台風後) 貯水位 152.97m
 - 10月8日9:00(台風前) 貯水位 149.58m
- 約3m上昇

台風19号に伴う降雨により、森吉山ダム流域では、令和元年10月11日21時より雨が降り出し、10月13日9時までの累加雨量は約115mmに達しました。

この影響により、森吉山ダムへの流入量は10月13日6時20分にピークに達し、1秒間に約91m³の流入量がありました。

※値は速報値であり、精査により今後見直しの場合があります。

【森吉山ダムの効果】 今回の台風19号に伴う降雨で流入量が最大で1秒間に約91m³に達した時、下流への放流量を1秒間に約6m³に抑え、ダムで貯留することができました。貯留した水の量は約340万m³となり、東京ドームに換算すると約3個分にもなります。



10月15日



10月8日（ちゆき山）

再び姿を隠した“ちゆき山”

今回の降雨によりダムの貯水位が約3m上昇し“ちゆき山”が沈みました。貯水位が平常時満水位(156.70m)の時には水面下に隠れている“ちゆき山”ですが、今年度は渇水による水位低下により夏頃から姿を現していました。

（四季美だより2019年8月 第95号でも紹介していますのでご覧ください。）

お互いビックリ!

カモシカに遭遇




貯水池の周りを車で巡視中に目の前に突然、天然記念物のカモシカが飛び出して来ました。カモシカの方もビックリしたようで、少しの間固まっていたので車の中から撮影することができました。

森吉山ダムで働く女性職員がお届けする

女性目線の山ダム情報



今年も紅葉とともに、カメムシがやってきました!



入口にあるのぼりとカメムシ



カメムシ対策の『必須アイテム』

庁舎正面外壁に張りつくおびただしい数のカメムシをみると、昨年よりも多い気がします。特に正面入口は、足下を確認しないと踏んでしまいそうだし、上から落ちてきたりもするので油断できません(>_<) 車の中にも入り込みますので、ダムにおこしの際は十分お気をつけ下さい<(_)>