


米代川北秋田地区整備工事 工事進捗状況
令和6年9月30日現在



【仮設工】

—仮設工事—
工事用道路【完了】



【河川土工】

—盛土工事—
盛土工施工中



【排水構造物工】

—側溝工事—
U型水路施工中

