


米代川北秋田地区整備工事 工事進捗状況
令和7年2月28日現在

平面図



【河川土工】

一盛土工事一
盛土工施工中



【仮設工】

一仮設工事一
工事用道路【完了】



【排水構造物工】

一側溝工事一
U型水路施工【完了】

