


現場レポート 【許可工作物合同点検】

みなさんお久しぶりで～す！ハチコです♪・・・え？ハチコ？誰でしたっけ？とか言わないでくださいね？あのハチコさんですよ・・・。
慌ただしかった4月もなんとか過ぎ去り！？早いもので気が付けばもう5月も終わり・・・そして鬱陶しい梅雨時期を迎えるのですねえ～
そうとなれば天気がいいうちに出かけちゃいましょう(^_^)/

というわけで！新年度最初のお出かけは～？？？デケデケデン♪『^{きよかこうさくぶつごうどうてんけん}許可工作物合同点検』です。

出水期に備えて、揚水機場や用水樋管のおかしいところはないか？機械はちゃんと動いているか？許可通りか？など、今回は施設管理者である土地改良区の職員さんと一緒にチェックしながらまわります。

まずは揚水機場の点検からスタート！揚水機場はポンプを使い川の水を田んぼへ汲み上げる施設です。普段は室内の機械(電動)でゲートの開閉をしているのですが、それが出来なくなった場合は手でこちらのハンドルを回転させてゲートの開閉をします。何かあったときにこのハンドルが動かないと大変><でも無事に回りましたよ！（写真を撮り忘れてしまったため画力のない絵ですみません伝わりますかね？お願い伝わって！！笑）



ちなみにこの揚水機場の標識(←)に間違いを発見(@_@)
これは直しが必要とのことでした。

では次の点検場所へ行きましょう！せ～の！とうっ！！

↓ フープ中



・・・はい！用水樋管に着きました～(笑)

左図の用水樋管は堰でとめた川の水を田んぼへ送る施設であり、堤防の下を通っていることもあります。
では、堰で川の水をとめる施設(=頭首工といいます)は一体どんな場所？？コチラ(↓)でーす！

ぎいやあああああああああ・・・！！！！(泣)

あ、お察しの通り私は高い所が苦手なんです。イイ ナガメ ダナー(震)

そんな私を知ってか知らずか皆さんはスタスタと進んでいきます・・・。待つて・・・私を置いていかないでえええええ(ToT)しカーし！ここは河女レポのため！みなさんに点検の様子をお伝えするべく、足がガクガクになりながらも必死について行きました！

用水樋管、頭首工ともに異常なしです・・・(小声)

ふう～・・・絶叫スポット！？が待っていたとはなんてサプライズ☆



今回の点検では特に大きな問題等はなかったようでしたので、これからも施設をいい状態で管理してもらいましょう！
最後はなんだか私の恐怖体験談になってしまった気がしますが(笑)、現場の様子が少しでも伝わりましたでしょうか！？

今年度もこんな感じで現場の情報をお伝えしていきますので、引き続きよろしくお祈いします<(_ _)>