

現場レポート

【女性安全パトロール】

どうも～ハチコでございます。

今回は外川原河道掘削工事の現場で女性技術者による安全パトロール(事故や災害の危険はないか確認)がありました。どんな風に行っているのか見て来ましたので、一部ですが紹介したいと思います！



現場事務所内で※KY 日誌、作業予定、過積載などのチェック！こだめきさんの現場レポートで紹介された女性技術者さんが2度目の登場です♪

※空気読めないではなく、危険予知ですよ～

現場事務所周辺にある掲示板

この現場では地区住民へ工事の進捗状況を説明するため、毎月ドローンで空撮した画像を掲示してありました(^^)

川に落ちてしまった場合の救助対策として、ライフジャケットや浮き輪がありましたので安全確保はオッケーですね☆



作業現場には緊急用油処理セットがあり、これひとつで初期対応もバッチリです！消火器もありましたよー。

熱中症対策としてテントを張り、飲み物や熱中飴が常備！水分と塩分の補給は基本ですよ！現場の皆さん、暑い中いつもお疲れ様です(^^)ゞ



女性技術者さんと一緒に安全パトロールをしてみて、ライフジャケットの製造年月日をチェックしていたり、「掲示物がきれいに掲示してある」、「一般の方にも分かるように“掘削作業中”ののぼりがあるのは良い」と言っていたのが印象的でした！現場の環境について周辺住民の目が厳しくなってきたと思いますがダンプトラックに土砂を積み込みすぎない、公園利用者に対する説明として堤防の見やすいところにPR看板を設置、道路の段差には気をつけていることにより苦情等はないそうです！！(はい拍手～！)

- ✓使用していない重機のエンジン止まっている
 - ✓カラーコーンの配置
- 作業現場は全体的に整理されていますね！

普段男性職員ばかりの環境で仕事している私にとって、少しの時間でしたが優しいお姉様とびちびちの女性技術者さんとお話できたのが嬉しくて内心興奮していたのはここだけの秘密です(笑)秋田土建のダンディーな♡小玉さんのわかりやすい説明で現場の様子を知ることができました、ありがとうございます！

事故や災害が起きることなく工事が完成するといいですね～(^^)

<予告> 次回はインターンシップの様子を紹介します。今回はなんと！女子高生が来てくれますよー(*^_^*)お楽しみに☆