

河川女子レポート

TEAM-YONESIRO
レポート:きみまちこII



能代市合同船上巡視を行いました!



こんにちは~♪

今回のレポートは7月31日(火)に米代川ニツ井出張所管内で実施しました、米代川能代市合同船上巡視の様子をお伝えします。

今回の船上巡視の目的は、水上からの目線で護岸等河川管理施設の状況を確認し、危険箇所等の点検や川と親しむ事の連携した活動として、昨年度より能代市及び地元の建設業協会の方々、きみまちカヌー倶楽部の皆さんの協力のもと、合同で行っているものです。



出発地点(七座神社裏)での出発前の様子です。カヌー・ゴムボート班に分かれていよいよ出発です。



ニツ井河川防災ステーション船着場

皆さん、順調に川下りを行っています、途中今年7月に完成した米代川河川防災ステーションの船着場で一端休憩。カヌー班はここで巡視終了です。皆様、お疲れ様でした、また、ご参加された齋藤能代市長もご同行ありがとうございました、ここからはゴムボートのみでの巡視開始です。



震源橋

通常の陸上から見る巡視では見えない部分も水上から見ると、ハッキリ確認出来ましたよ~!



途中、ニツ井飛根の河川敷にて昼食後、巡視再開です。きみまちこIIはここから巡視参加です。初めてのゴムボート乗船にドキドキです。

最終地点の落合船着き場に無事到着!
今回の船上巡視では特に問題となる箇所は発見されませんでした。貴重な体験をさせていただき有難うございました。当日、参加された皆様大変お疲れ様でした☆

