

GW前に河川公園などの安全点検を実施しました

国土交通省では、河川敷を利用した公園やグラウンドなど、地域の方々の集う場所の安全点検を毎年行っており、鷹巣出張所管内では4月11日（水）に実施しました。

河川公園やグラウンドの点検は、ベンチや遊具施設を中心として、施設を管理している北秋田市役所、大館市役所の職員と合同で行いました。

その結果、出水によって公園のベンチのほとんどが埋まっていたりつまづく危険があるものや側溝の蓋がない場所が見つかりました。

このような対策が必要な箇所については、注意を促すなどの応急処置を講じた後に、復旧作業を行っています。（写真①、②）

〈点検の様子〉



〈対策が必要な箇所〉

写真① 対策前



〈草に埋まっているベンチ〉

対策後



写真② 対策前



〈蓋のない側溝〉

対策後

