

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和4年12月末

よみがな	しんいしのまきかいどう	所在地	宮城県仙台市青葉区中江二丁目23番20号		
踏切道名	新石巻街道	道路名	市道北四番丁岩切線	道路管理者名	仙台市
		鉄道路線名	仙山線	鉄道事業者名	東日本旅客鉄道

位置図・現況写真		諸元・構造等					R3年9月末時点	
 <p>(現況) 道路改良後</p>	踏切種別	第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
	踏切長(m)	9		左道路	5.3	17.0	5.3	
	横断本数(本)	1		踏切道	7.0	16.5	7.0	
	交差角(度)	45	右道路	5.3	17.0	5.3		
	道路線形	左道路	直線	迂回路	種類	有無等	距離(m)	
		右道路	直線		自動車	終点寄有り	1280	
	交通規制	交通規制なし		歩行者	迂回路なし (200m以内)	-		
	車両進入防護柵等	設置していない		バリアリ化	迂回路なし (200m以内)	-		
	歩車道分離方法	コンクリートブロック		バリアリ化 状況	-	DID地区	○	
	踏切 保安 設備	賢い踏切	-		踏切支障報知 装置(手動)	○		
高規格保安設備		オーバーハング型警報装置 障害物検知装置(ループコイル 式)		高齢者等の事故 防止対策設備	接続軌道化			
特性	通学路指定状況 (学校指定)	-		通学路交通安全 プログラム	-			
	バリアフリー法に 基づく特定道路上	-		緊急輸送道路上 重要物流道路上	緊2次			
自動車交通量 (台/日)	28,922	歩行者等交通量 (人/日)	6,586	鉄道交通量 (本/日)	110			

基準算定データ							R3年9月末時点	
ピーク時遮断時間(分)	14	前後歩道との 幅員差(m)	1.7	踏切内の 事故発生 状況	事故別	件数	死者数	地域 課題
A. 踏切自動車交通遮断 量(台・時)	86,766	AとBの和	106,524		踏切 事故	0	0	
B. 踏切歩行者等交通遮断 量(人・時)	19,758				道路交 通事故	0	0	

カルテ踏切の基準							R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭路踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切	
-	○	-	-	-	-	-	

法指定の状況						R4年12月末時点
法指定年月日	指定に係る基準 (踏切道改良促進法施行規則)					
-	-	-	-	-	-	

対策図・完了写真		対策実施の状況				R4年12月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	指定前	○	-	-	-	
	対策内容					
	-					
	事業完了年度	対策の効果等				
-						
除却年度						
-						