


現 地 状 況 写 真

現地状況写真（撮影地点①）

凡 例	
■■■■	事業中区間
—	一般国道
—	主要地方道
—	一般県道
■	主要地区・公共施設
■	その他集落・遺跡・環境保全箇所など



【夏期】



【冬期】




【地吹雪発生時】



現地状況写真（撮影地点②）

凡 例	
■■■■	事業中区間
—	一般国道
—	主要地方道
—	一般県道
■	主要地区・公共施設
■	その他集落・遺跡・環境保全箇所など



【夏期】

平成26年8月26日



【冬期】

平成22年1月14日



【地吹雪発生時】

平成26年3月7日



現地状況写真（撮影地点③）

凡 例	
■■■■	事業中区間
—	一般国道
—	主要地方道
—	一般県道
■	主要地区・公共施設
■	その他集落・遺跡・ 環境保全箇所など



【夏期】



【冬期】



【地吹雪発生時】

