

現 地 状 況 写 真

国土交通省 東北地方整備局
平成27年 8月 5日

国道101号（柏～浮田）の状況

凡 例	
■■■■	事業中区間
—	一般国道
—	主要地方道
—	一般県道
■	主要地区・公共施設
■	その他集落・遺跡・環境保全箇所など



【冬期】地点①



堆雪により幅員が狭くなり、すれ違い困難、速度40km/h以下


【地吹雪発生時】地点②




地吹雪発生時には速度20km/h以下まで低下

視程障害による立ち往生の発生

凡 例	
■■■■	事業中区間
—	一般国道
—	主要地方道
—	一般県道
■	主要地区・公共施設
■	その他集落・遺跡・環境保全箇所など



【視程障害による立ち往生①】



【視程障害による立ち往生②】




視程障害により
走行車線を見失い立ち往生

至 五所川原市

至 五所川原市

視程障害による対向車視認の遅れ

凡 例	
■■■■	事業中区間
—	一般国道
—	主要地方道
—	一般県道
■	主要地区・公共施設
■	その他集落・遺跡・環境保全箇所など



【対向車両視認困難】




【対向車両視認困難】



すれ違う直前まで
対向車両を視認できない

国道101号と津軽自動車道（開通済区間）の視程状況



【国道101号・地吹雪時】 地点⑤



地吹雪発生時には
速度20km/h以下まで低下

【津軽道・地吹雪時】 地点⑥



視程障害が緩和
地吹雪時でも50～60km/hと、
安定した速度で走行可能