

一般国道 46号 岩手県雫石町橋場

対策時期 : H9.11
事務所名 : 岩手河川国道事務所


連続S字カーブ区間で事故が発生

連続S字カーブ区間で車両相互、路外逸脱事故が発生。
視界性の悪いロックジェット内での正面衝突事故の発生。

整備前



整備後



対向車接近システム

大型視線誘導標

警戒標識



・ 大型視線誘導標、警戒標識、路面標示の整備を実施。

交通事故が7割減少

死傷事故件数 (整備前H2~7) : 2.7件/年 (整備後H10~14) : 0.8件/年