


排水ポンプ車の派遣で早期に浸水状態を解消


浸水被害時間を短縮



排水作業状況（左岸側）




排水作業状況（右岸側）



【作業前の状況】



通行止めとなった生活道路を早期に交通解放




新川からあふれた水で町道（元関場鹿野線）が全面通行止めとなりました。



地域住民の生活道路を早期に交通解放することができました。



早期の浸水排除で稲の生育への影響を軽減



新川からあふれた水が周囲に大量に流れ込み、
凡そ60ヘクタールの水田が水に浸かりました。

流れ込んだ水による稲の生育への影響が少ない
時間（1日程度）で浸水を排除できました。

