

工事状況写真



阿武隈川下流右岸亘理地区築堤工事(逢隈地区)

施工前




現在



作業の様子

この現場では、ICT施工を取り入れています。バックホウ及びブルドーザーでの丁張無しでの施工やGNSS衛星を用いたローラーでの転圧管理を行っています。



阿武隈川下流右岸亘理区築堤工事(今泉地区)

施工前



現在



作業の様子

10月末現在、今泉地区は上流側のブロック撤去が完了し、床掘を行っています。(写真:既設護岸撤去状況)



クリック♪
↓

阿武隈川下流河川改修事業
(浸透対策) (亘理町)