

工事状況写真



阿武隈川下流岩沼地区河道整備工事

受注者:深松組



【田村 洋さん】

工事は豪雨による近年激甚化している災害を踏まえた河川改修事業の一環として、河川敷に生い茂った樹木の伐採及び堆積した土砂の撤去を行っています。河川内の障害物を撤去することにより、川の水を安全に流せるようになり河川氾濫の危険性を低減する効果が得られ地域の安全、安心に繋がります。河川内での重機稼働、伐採木や撤去した土砂の搬出を行っていき、安全第一で施工を行ってまいりますのでご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

施工前

施工後



作業の様子



[工事情報トップへ♪](#)