

# あぶたんつうしん 114号

報告

せんじょうじゅんし

## 船上巡視を行いました。

### ボートによる河川パトロール

先月17日、岩沼出張所管内の阿武隈川と白石川で、船上巡視を行いました。

通常毎日、堤防や河川敷より巡視を行っていますが、陸からは見えづらいところや、川からしか見えないところもあるため、日々の巡視により発見された異状や異状の兆候が見られる箇所を中心に、ゴムボートに乗って近くまで近づき、状況を確認していくパトロールです。



←白幡橋

←JR鉄道橋



白幡橋  
JR鉄道橋



五間堀排水樋管



逢隈船着場



### 今回の船上巡視ルート

■は午前のルート。

押分排水機場前の岩沼船着場を出発し上流へ。R6号阿武隈橋をくぐり、阿武隈川を横断して建設された阿武隈大堰前でUターン、下流へ。再び阿武隈橋をくぐり、阿武隈大橋、巨理大橋を経て太平洋につながる阿武隈川河口に到着。再びUターンして岩沼船着場へ。

■は午後のルート。

阿武隈大堰上流の逢隈船着場を出発し上流へ。JR常磐線鉄道橋、水管橋、槻木大橋をくぐり、さらに上流へと進み、五間堀排水樋管前でUターン。阿武隈川の支流白石川へと左折し、R4号白幡橋手前でUターン、再び阿武隈川へと戻り、逢隈船着場に到着。

午前約20km、午後約15km、合計4時間をかけて巡視を行いました。

岩沼船着場

午前の巡視ルート

午後の巡視ルート

五間堀川

巨理大橋

太平洋

鳥の海


新浜水門



### 巡視結果

今回の巡視で確認された、規模の大きな変状(被災)箇所については、緊急度の高い箇所から順番に被害の拡大を防ぐための応急対策を実施していきます。

また、規模の小さな変状については、引き続き経過観察を行い、河川の安全性確保に努めてまいります。



# 夏休み前の 安全利用点検を 行いました。

## 阿武隈大堰運動公園



阿武隈大堰運動公園



## 岩沼船着場&岩沼市河川公園グラウンド



岩沼船着場



岩沼市河川公園グラウンド



岩沼出張所では、河川利用が増える夏休みを前に、河川公園や船着場などの施設が安全に利用できるかどうか点検を行いました。水辺が恋しくなる時季ですが、川の深みや流れ、急な増水などには十分注意してご利用願います。

水難事故が多い時期です。油断しないで、気をつけて水遊びをしてね！



## 阿武隈川運動場&柴田船着場

阿武隈川運動場 (柴田町)



柴田船着場 (柴田町)



## 巨理船着場&阿武隈川河口

巨理船着場 (巨理町)



阿武隈川河口 (左岸・岩沼市)



## 地域を水害から守って40年

前田排水樋管 水閘門操作員

いさご たつじ  
**砂金 辰治** さん

みと ちようじゅ  
**水戸 長壽** さん

砂金さん



水戸さん



祝  
功  
労  
者  
表  
彰  
!!

## 河川功労者表彰を 受賞されました。

お二人は40年間の長期にわたり、阿武隈川の前田排水樋管(柴田町下名生)の操作に従事されました。たとえ悪天候の中でも強い責任感と不興不屈の精神も持って樋管操作に専念され、地域洪水防除に重要な役割を果たされた功績を讃え、公益社団法人日本河川協会より表彰されました。大変おめでとうございます。今後とも地域の安全安心のためにお元気で活躍されますようお願いいたします。

