

水辺の施設を“一斉点検”【結果】

～危険な箇所がないか、ゴールデンウィーク前に点検を実施しました～

・河川がレクリエーション活動の場として、多くの方々に利用されていることを踏まえ、利用される方が安全・安心に利用できるよう、ゴールデンウィークが始まる前に施設管理者と合同で“一斉点検”を行いました。

・その結果、不具合が確認された5施設（危険箇所7箇所）について改善措置（うち1箇所は措置予定）を実施しました。

○点検実施日

- ・令和5年4月12日（水）から4月14日（金）
（別紙「点検実施結果表」参照）

○点検対象施設

- ・27施設

（別紙「点検実施結果表」参照）

※国が直轄管理している阿武隈川水系及び名取川水系のうち、河川の水辺や、その付近において、利用が日常的に見受けられる河川公園等の施設を点検しました。

○点検後の措置

- ・点検を実施した27施設のうち、5施設に安全管理上問題があると判断されたため、改善措置等を行うなど必要な対策を行いました。
- ・利用者の皆様には、河川が自然の一部であることをご理解いただき、安全には十分配慮されたうえで、水辺や施設を利用いただくようお願いいたします。
また、利用時における新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、マスク着用や密接密集を避ける等にご留意願います。

～ 問い合わせ先 ～

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

住所：仙台市太白区あすと長町四丁目1-60

電話：022-304-1813（河川管理課直通）

022-248-4131（代表）


副所長（河川） こん しんいちろう 金 真一郎（内204）

河川管理課長 ひらやま きよと 平山 清人（内331）

仙台河川国道事務所管内（阿武隈川下流・名取川・広瀬川・荒川）点検実施結果表


河川名	点検箇所等		点検施設等	点検実施日	点検結果	対応状況
	No.	点検箇所				
阿武隈川 下流	①	右岸サイクリング・散歩道路休憩所（巨理町）	堤防	4月13日（木）	異常なし	—
	②	桜づつみ公園（巨理町荒浜）	堤防		異常なし	—
	③	巨理町船着場	水面・船着場		異常なし	—
	④	阿武隈川運動場柴田グラウンド（柴田町根木）	高水敷		異常なし	—
	⑤	柴田船着場	水面・船着場		異常なし	—
	⑥	左岸サイクリング・散歩道路休憩所（岩沼市）	堤防		異常なし	—
	⑦	桜づつみ堤防施設（岩沼市）	堤防		異常なし	—
	⑧	岩沼船着場	水面・船着場		異常なし	—
	⑨	観光船着場	水面・船着場	4月14日（金）	異常なし	—
	⑩	船着場観光船係留場	水面・船着場		異常なし	—
	⑪	丸森船着場	水面・船着場		異常なし	—
	⑫	丸森町桜づつみ	堤防		異常なし	—
	⑬	角田市桜づつみ	堤防		異常なし	—
	⑭	館矢間船着場	水面・船着場		異常なし	—
	⑮	角田船着場	水面・船着場		異常なし	—
	⑯	佐倉船着場	水面・船着場		異常なし	—
名取川	⑰	熊野堂運動場	高水敷	4月12日（水）	異常なし	—
	⑱	名取川柳生地区運動場	高水敷		異常なし	—
	⑲	太白大橋橋脚	高水敷		異常なし	—
	⑳	開上水門～開上大橋	樋門・低水護岸・高水敷		異常なし	—
	㉑	名取橋橋脚	高水敷		異常なし	—
広瀬川	㉒	じゃぶじゃぶ池	低水護岸・高水敷	4月12日（水）	①グレーチングボルトの脱落及び緩み ②点字シートのめくれ	①ボルト取り付け ②シート張り直し 対応済み
	㉓ ㉔	広瀬川八本松緑地・広瀬川飯田緑地	低水護岸・高水敷		広瀬川飯田緑地 ①ベンチ破損	広瀬川飯田緑地 ①座面劣化箇所のパテ埋め 4/29 対応 予定
	㉕ ㉖	広瀬川中河原緑地・広瀬川若林緑地及び若林公園	低水護岸・高水敷		広瀬川中河原緑地 ①ベンチ破損 広瀬川若林緑地 ②看板支柱の傾き	広瀬川中河原緑地 ①座面劣化箇所のパテ埋め 広瀬川若林緑地 ②看板打ち込みにより固定 対応済み
荒川	㉗	富沢地区～唐松橋	樋門・低水護岸・高水敷・遊歩道	4月14日（金）	荒川散策路1. OK ①立ち入り禁止ロープの緩み及び劣化 荒川散策路1. 9K ②規制コーンに重りなし	荒川散策路1. OK ①ロープ交換のうえ張り替え 荒川散策路1. 9K ②規制コーンに重り設置 対応済み

仙台河川国道事務所管内 水辺施設の一斉点検 「点検箇所位置図（阿武隈川水系）」



仙台河川国道事務所管内 水辺施設の一斉点検 「点検箇所位置図（名取川水系）」

名取川管内図




「出典：地理院地図に安全利用点検箇所を追記して記載」

■ 点検で問題があった箇所の対応状況


○「じゃぶじゃぶ池①」

【措置前】



グレーチングボルトの脱落及び緩み

【措置後】



ボルト取付

○「じゃぶじゃぶ池②」

【措置前】



点字シートのめくれ

【措置後】



シート張り直し

○「広瀬川飯田緑地」

【措置前】



ベンチ破損

【措置後】

4月28日に、パテ埋めによる補修予定。

○「広瀬川中河原緑地」

【措置前】



ベンチ破損

【措置後】



座面劣化箇所のパテ埋め

○「広瀬川若林緑地」

【措置前】




看板支柱の傾き

【措置後】



打ち込みにより固定



○「富沢地区～唐松橋（筑川散策路1.0K）」

【措置前】




立ち入り禁止ロープの緩み及び劣化

【措置後】



ロープ交換のうえ張り替え



○「富沢地区～唐松橋（筑川散策路1.9K）」

【措置前】



規制コーンに重りなし

【措置後】



規制コーンに重り設置

